

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

24 de septiembre de 2009

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 02:00 horas se ha producido una bajada de potencia del reactor superior al 20% debido a la detección de un punto de alta temperatura en el transformador principal durante la revisión del aceite de refrigeración de dicho transformador.

Esta situación no es reparable con la central acoplada a la red, por lo que el titular ha procedido a bajar potencia hasta llevar la unidad a parada y desacoplarla, para proceder a la inspección y reparación del transformador.

Este suceso no ha supuesto riesgo alguno ni para los trabajadores, la población ni el medio ambiente, por lo que se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).