

Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres)

24 de julio de 2010

El titular de la central nuclear Almaraz II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada no programada del reactor debido a la parada de la turbina, a causa de un fallo en la alimentación eléctrica de la misma.

Todos los sistemas de seguridad han funcionado correctamente y el titular está analizando las causas del suceso.

Éste, no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente, y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).