

Información sobre la central nuclear de Ascó II (Tarragona)

26 de octubre de 2010

La central nuclear de Ascó II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que ha localizado un poro en la soldadura de la línea de toma de muestras procedente del sistema de refrigerante del circuito primario.

El titular ha procedido al cierre de las válvulas manuales de aislamiento, con lo que el poro ha quedado sellado, y ha programado su reparación definitiva.

Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente, y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).