

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

30 de junio de 2011

El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha retrasado 19 minutos una vigilancia horaria contraincendios en la sala del generador diesel B.

El titular ha restablecido la vigilancia contra incendios en dicha zona y la planta se encuentra estable y funcionando al 100%.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).