

## Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

6 de junio de 2013

---

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante la realización de una prueba de mantenimiento eléctrico en los interruptores principales de salida desde la central hacia el parque eléctrico, se ha producido la apertura de dichos interruptores, cuando esta prueba, que se realiza para comprobar la continuidad del circuito, no debía abrirlos.

En consecuencia, se ha producido la parada automática de la turbina, y al estar la planta operando por encima del 34% de potencia, se ha producido a su vez la parada automática del reactor.

El titular continúa investigando la causa de la apertura de los interruptores que han motivado la parada de la central.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente, se clasifica preliminarmente con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).