

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

16 de Octubre de 2007

Durante el proceso de enfriando del sistema de refrigerante del reactor para llevar la unidad a Parada Fría por recarga, se ha producido la actuación anómala de una válvula de seguridad, lo que ha provocado una bajada de nivel en el presionador. El titular ha procedido al aislamiento de la línea de descarga, con lo que se ha recuperado el nivel del presionador.