

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

11 de Mayo de 2007

Aislamiento de la ventilación de la sala de control como consecuencia de la actuación espuria del transmisor de radiación. Se normalizó la ventilación en la sala y la unidad opera con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.