

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

03 de Julio de 2007

Aislamiento de la ventilación de la sala de control producido por la activación espuria de la alarma por alta concentración de gases tóxicos en la sala. Se reajusta el detector y se normalizan las condiciones de ventilación de la sala de control. La central ha seguido operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.