

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

13 de Abril de 2007

---

Sustitución del interruptor que presentó una anomalía en la fase S (ver nota de prensa de 13/04/07) y extensión del proceso de inspección a los dos seccionadores de las dos fases restantes, que se saldó con resultados satisfactorios. Por prevención, se decidió sustituir también el interruptor de la fase T, de una antigüedad similar al primero citado.