

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

20 de Noviembre de 2007

Identificación de un fallo durante la comprobación en laboratorio de una tarjeta de prueba de las lógicas del sistema de protección del reactor. La central está trabajando con el fabricante de la tarjeta para solucionar el problema. En el procedimiento de prueba de lógicas, se han introducido verificaciones adicionales para prevenir este problema. Adicionalmente, el titular se ha puesto en contacto con el suministrador de la tarjeta para aplicar una solución definitiva.