

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

21 de Marzo de 2007

Aislamiento de la sala de control en cadena A como consecuencia de la actuación espuria del transmisor de radiación. Tras reponerse la alarma del transmisor de radiación, la señal de aislamiento y normalizar los equipos del sistema de ventilación de la sala de control, la central opera con normalidad en todos sus parámetros.