

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

06 de Agosto de 2007

Estando la planta parada y la zona sometida a fuertes tormentas eléctricas, se produjo una pérdida momentánea de la alimentación eléctrica exterior de una de las dos líneas de 138 kV. Todos los sistemas actuaron según diseño, sin impacto en la seguridad. La situación se normalizó poco después.