

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

24 de Septiembre de 2007

Aislamiento de la división I y disparo de la bomba del sistema de limpieza del agua del reactor por una señal no válida producida al activarse por error el monitor del sistema de detección de fugas. Se verificó el motivo del aislamiento y, una vez comprobada la correcta actuación de todos los sistemas, se rearmó la señal correspondiente y se procedió al arranque del sistema afectado.