

ISN24H

Fábrica de Juzbado (Salamanca) - Nivel INES 0

16 de Mayo de 2007

Durante el proceso de acondicionamiento de polvo granulado, un operario, por error, abrió la válvula de conexión entre un homogeneizador, en el que se realiza la mezcla, y el conducto que une a la prensa. El paso del material sin mezclar impide garantizar uno de los tres parámetros de diseño del proceso por lo que cerraron la lí-nea de prensado y extrajeron el material retenido en el conducto. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente.