

ISN24H

Trillo (Guadalajara) - Nivel INES 0

30 de Noviembre de 2007

Durante una revisión realizada tras el suceso notificado con fecha de 28/11, se comprobó la ausencia de constancia documental del estado de unas juntas tóricas de válvulas termostáticas que posiblemente causaron la incidencia reseñada.