

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

07 de Marzo de 2007

Al realizar unos pasamuros entre el edificio en el que se encuentran los generadores diesel de emergencia y la galería de tuberías adyacente, dentro de las actuaciones del plan de mejoras del sistema contra incendios que se están llevando a cabo en la central, no se ha tenido en cuenta la acción de la especificación técnica de funcionamiento que requiere establecer una vigilancia especial de incendios. Una vez realizada la acción correspondiente se completan los trabajos previstos.