

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

21 de Noviembre de 2007

Aislamiento de la ventilación de la sala de control debido a la activación de la señal de protección contra incendios. Los humos procedieron del generador diesel B durante la prueba de vigilancia mensual que se estaban realizando en ese momento, y cuya descarga al exterior está próxima a la toma de aire de la ventilación de sala de control. Se normalizó el alineamiento del sistema de ventilación. La central ha seguido operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.