

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

19 de Marzo de 2008

Arranque automático de las unidades de ventilación de emergencia de la sala de control por un fallo en un monitor de radiación. Tras declararlo inoperable, se sustituyó la fuente de alimentación y Protección Radiológica verificó que volvía a funcionar correctamente.