

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Enero de 2008

---

Arranque automático de la filtración de emergencia de sala de control. Dicho arranque se produce por la actuación espuria del transmisor de detección de humos de la sala de control del tren A. Tras comprobar la ausencia de humo en la aspiración de la ventilación, se normalizó el sistema y se emitió una solicitud de trabajo para comprobar el funcionamiento del detector.