

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

03 de Diciembre de 2008

Con la central en parada para realizar la recarga de combustible, se ha producido el aislamiento del sistema de ventilación del edificio de contención debido a una señal de 26 segundos en uno de los detectores de radiación. El titular ha procedido a la normalización de la ventilación y se están investigando las causas. El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente.