

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

19 de Septiembre de 2008

Durante una comprobación de las barreras de protección contra incendios del edificio de control, se detecta que el sellado de una penetración de conductos eléctricos se encuentra incompleto al haberse retirado una tubería de agua potable que pasaba por dicha penetración. Esta penetración comunica, dentro del edificio control, un cubículo del área donde se encuentra el pasillo de acceso a Sala de Control. Se declara inoperable la barrera y una vez realizados los trabajos de sellado, se vuelve a declarar operable. Se procederá a realizar una inspección visual general de todas las barreras de protección contra incendios de las dos Unidades. La central se encuentra estable al 100 % de Potencia.