

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

22 de Marzo de 2008

Arranque automático de la filtración de emergencia de la sala de control. La señal de arranque fue causada por una avería en el analizador de gases tóxicos del tren A del sistema de ventilación de la sala de control. Los equipos requeridos actuaron correctamente.