

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

26 de Septiembre de 2008

Se ha producido la señal de aislamiento de sala de control por el tren B. La señal de aislamiento es consecuencia de la activación de la alarma de alta concentración de gases tóxicos en la sala de control, aunque en este caso la señal corresponde a una detección no real de gas acrilónitrilo. La señal ha provocado a su vez la actuación del sistema de ventilación de emergencia de la sala de control. El titular está tomando las medidas necesarias para normalizar las condiciones de la sala de control, y para averiguar la razón del incidente.