

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

26 de Noviembre de 2008

Con la central en parada para realizar la recarga de combustible, se ha producido la actuación de la ventilación de la sala de control en modo recirculación, debido a que uno de los dos analizadores de gases tóxicos ha detectado cloro, por motivo de los trabajos de pintura que se realizaban en la zona. El titular ha procedido a la normalización de la ventilación del edificio de contención. El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente.