

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - No aplicable

19 de Agosto de 2008

Tras las pruebas de capacidad realizadas a las baterías de las barras de suministro ininterrumpido (UPS) A y B, se detecta una capacidad inferior a la requerida en ambas. El titular procedió a su sustitución y en la actualidad cumplen la capacidades requeridas. Pendiente de clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).