

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

03 de Junio de 2009

Estando la planta parada por recarga se produce la actuación de los transmisores de radiación TR-2606 y TR-2605, situados en el Edificio de Combustible, al haber superado ligeramente la tasa de dosis en área, producido por el posible aumento de la actividad en la piscina. El comportamiento del Sistema de ventilación del Edificio de Combustible ha sido correcto y de acuerdo con lo previsto por diseño. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.