

ISN24H

Ascó I (Tarragona) Nivel INES 0

10 de Febrero de 2009

El titular de la central nuclear de Ascó ha comunicado que, durante la calibración de un transmisor de radiación de área con una fuente de prueba, se produjo, por proximidad, la actuación del transmisor de radiación redundante, que se encontraba en servicio. Tras verificar que la respuesta del sistema de ventilación de la sala de control fue correcta y conforme al diseño, el titular interrumpió la maniobra de calibración del primer transmisor y procedió a calibrar el segundo. El resultado fue correcto, y las pruebas confirman la influencia de la fuente de prueba sobre el transmisor en el que no se está realizando la calibración. La central opera con total normalidad, y el suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente.