

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

24 de Mayo de 2009

Tras iniciar el proceso de parada por recarga, el titular de la instalación ha notificado la detección durante una prueba periódica de vigilancia del desajuste del punto de apertura de dos válvulas de seguridad más allá de su valor de tolerancia, procediendo a reajustarlo inmediatamente. Se continúa con el programa establecido para la recarga. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.