

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

12 de Mayo de 2009

Actuación del sistema de aislamiento de la ventilación de la sala de control debida a una señal no real de alta concentración de gases tóxicos. Esta señal se ha debido a un fallo en el control de la alimentación eléctrica a las ópticas de uno de los dos analizadores de detección de gases tóxicos. Posteriormente se ha normalizado el sistema de ventilación de la sala de control.