

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

19 de Junio de 2009

La actuación indebida de una protección eléctrica de la bomba que impulsa la muestra de aire a los monitores de vigilancia de radiación del interior del edificio de contención, ha dejado al sistema inoperable durante 45 minutos, hasta que se reparó la avería. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medioambiente.