

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

21 de Julio de 2009

---

Actuación automática de la ventilación de la sala de control por una señal no real de presencia de cloro. Las lecturas del analizador de gases redundante se mantuvieron en valores normales y todos los equipos actuaron correctamente según diseño. Una vez comprobado el carácter no real de la señal, se normalizaron y se revisaron los equipos. El sistema de muestreo se ha declarado inoperable para llevar a cabo las tareas de acondicionamiento.