

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

02 de Abril de 2009

Con la planta en parada por recarga y durante una revisión de la ubicación de los elementos combustibles en la piscina, se detectó que cuatro de ellos estaban situados en una zona equivocada. Se procedió a resituar dichos elementos adecuadamente y a comprobar que la ubicación del resto almacenado en esa zona de la piscina cumplía los requisitos. Este hecho no ha tenido impacto en la seguridad, ni en las personas o el medio ambiente.