

## ISN24H

### Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

19 de Octubre de 2010

---

Se ha producido el arranque automático de las unidades de ventilación de emergencia de la Sala de Control. Este suceso ha sido provocado por la actuación momentánea y espuria del monitor de radiación del canal de rango alto en recinto de contención, que ha sido declarado inoperable por parte del titular. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.