

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

17 de Agosto de 2010

Durante el proceso de comprobación de las condiciones iniciales necesarias para realizar una prueba de vigilancia en el Generador Diésel B, por un error humano, se ha producido el arranque no previsto de este generador diésel. El titular, tras identificar y subsanar las causas de dicho arranque, realiza la prueba de vigilancia con resultado satisfactorio, declarando a continuación el generador diésel operable.