

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

29 de Abril de 2010

---

Se ha producido el aislamiento de la ventilación de la sala de control por la activación de una señal no real de alta radiación. El monitor de radiación de sala de control tren A reflejaba dicha señal, pero el monitor de radiación de sala de control tren B ubicado en el mismo muro y a poca distancia no registró ninguna variación. Tampoco se estaba efectuando ninguna operación que justificara la activación de la citada señal, por lo que por el momento se desconocen las causas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes y calibrar el monitor del tren A, el titular ha restablecido la ventilación de sala de control a su alineamiento normal. Este suceso no ha supuesto riesgo alguno para los trabajadores ni para el medio ambiente.