

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

21 de Marzo de 2010

Durante la reparación de una de las bombas de recirculación del depósito de inyección de boro, fue requerido poner fuera de servicio la bomba redundante del sistema, por lo que durante una hora y cincuenta minutos se interrumpió su funcionamiento. Al no poder restablecer la recirculación al final de la intervención, se entró en la acción de las especificación de funcionamiento que requiere restablecerla en una hora, o estar en parada en las seis horas siguientes, motivo este de la notificación. Esta incidencia, que ha sido clasificada de forma preliminar como de nivel 0 en la escala internacional de sucesos nucleares (INES) , no ha tenido repercusión en el estado de la planta y no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.