

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

26 de Mayo de 2010

Estando la planta en parada por recarga y durante el cambio de los registradores de radiación, se ha producido una señal no real de aislamiento de la ventilación de los edificios de sala de control, combustible y contención debido al corte involuntario de uno de los cables que alimentan los detectores de radiación de estos edificios.