

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

28 de Septiembre de 2010

Por mal funcionamiento de un contador horario, se superaron las 720 horas de funcionamiento del filtro de carbón activo de la unidad de extracción de emergencia de aire del edificio de combustible del tren B, previstas para la realización del Requisito de Vigilancia para determinar la eficiencia de una muestra de carbón. La unidad se declaró inoperable. Este hecho no tuvo repercusión en las personas ni en el medio ambiente.