

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

12 de Enero de 2010

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, durante la ejecución de una prueba en el generador diésel de la división III, se ha detectado una deficiencia en un relé del mismo, por lo que dicho generador se ha declarado inoperable. El titular ha sustituido el componente afectado y ha realizado las pruebas pertinentes, cuyo resultado ha sido satisfactorio. Así, el generador diésel ha quedado nuevamente operable. Todos los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto en el diseño y el suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.