

ISN24H

Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

08 de Marzo de 2010

Debido a trabajos de mantenimiento se ha producido un incendio en los humectadores de toma de aire exterior en el Edificio Auxiliar ZC. El fuego, ya extinguido, ha tenido una duración inferior a 10 minutos y no ha supuesto daño alguno para los trabajadores.