

## ISN24H

### Vandellòs II (Tarragona) – Nivel INES 0

01 de Noviembre de 2010

---

Una señal no real de detección de gases tóxicos en la sala de control, posiblemente provocada por suciedad en los detectores, provocó la recirculación automática del sistema de ventilación. Este hecho no ha afectado a las personas ni al medio ambiente.