

## ISN24H

### Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

07 de Febrero de 2011

---

La central ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear el descubrimiento de que el procedimiento de vigilancia de protección contra incendios requerido por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) estaba incompleto.

En concreto, se han identificado una serie de pasos de tubería de PVC que no disponían de protecciones pasivas y de un listado incompleto de las penetraciones sujetas a las vigilancias periódicas requeridas por las ETF.

Esto ha sido descubierto por el titular durante una revisión sistemática de protección contra incendios requerida por el CSN.