

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

09 de Junio de 2011

Durante el programa de inspección de revisión de barreras contra incendios se detecta que en una pared que separa los recintos del edificio auxiliar y turbina de la unidad 1 existe una barrera no identificada en los documentos de diseño aunque adecuadamente sellada.

Se ha detectado también que el contorno de la puerta que separa el edificio de turbinas de Unidad 1 del pasillo de acceso a las salas de los generadores diésel de emergencia, no está construida de manera que garantice los requisitos de resistencia al fuego.

El titular declara inoperable dicha barrera contra incendios y ha establecido una ronda de vigilancia. Ambas deficiencias no afectan a la operación de la central.