

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

15 de Septiembre de 2011

El titular advirtió durante una inspección que no estaba correctamente fijado un soporte antisísmico situado en una unidad de ventilación del edificio de contención. El titular apunta como causa probable los trabajos realizados durante la última recarga, que implicaron desmontar dichos soportes para sustituir los enfriadores de las unidades de ventilación en el citado edificio. Se declaró inoperable el soporte afectado y el tren A del sistema de ventilación para proceder a los arreglos del soporte de salvaguardias. Asimismo, se ha comprobado con resultado satisfactorio el resto de soportes situados en la misma zona. Este suceso no ha tenido repercusión en las personas ni en el medio ambiente.