

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

29 de Marzo de 2011

El titular de la central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que durante las actividades de la recarga, se produjo una pérdida de tensión en los monitores de vigilancia de la atmósfera del Edificio de Contención, lo que provocó el aislamiento de la purga de la contención. Dichos monitores fueron declarados inoperables hasta que se recuperó su alimentación. La central se encuentra en parada por recarga y, en el momento del suceso, se encontraba sin combustible en el reactor. El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, el público, ni para el medio ambiente.