

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

06 de Mayo de 2011

El titular de la central nuclear de Garoña ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se ha producido la actuación automática del Sistema de Ventilación de Reserva del Edificio del Reactor y aislamiento de los Grupos número 2, 2/6 y 7, como consecuencia de una señal no válida originada durante los trabajos de calibración de los transmisores de presión de contención primaria. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.