

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

07 de Abril de 2011

Arranque automático del sistema de ventilación de emergencia de la Sala de Control debido a la pérdida de alimentación eléctrica en un monitor de radiación de vigilancia de la atmósfera exterior. Dicha pérdida se debe a una avería en la fuente de alimentación.

Tras restablecer el funcionamiento del monitor se normaliza el sistema de ventilación de dicha sala.