

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

19 de Mayo de 2011

Durante las pruebas que se realizan en la parada por recarga de la planta se ha producido la actuación automática de los sistemas de refrigeración de baja presión y de los generadores diésel de emergencia, como consecuencia de una señal no válida. Los sistemas han funcionado según diseño y el suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.