

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

23 de Febrero de 2011

Imposibilidad de realizar la ronda de vigilancia contra incendios, durante más de una hora, en la zona del sistema de bombeo del accionamiento de las barras de control. Según la notificación del titular, ello se debió al bloqueo de la puerta de acceso a la zona, sin que en ningún momento el sistema de detección y de extinción de incendios dejara de estar operativo. Este hecho no ha tenido repercusión para las personas ni para el medio ambiente.