

## ISN24H

Sta. M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

26 de Mayo de 2011

---

Tras la entrada en vigor de la nueva instrucción IS-30, de 19 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares, Nuclenor ha iniciado un proceso de revisión del estado de todos los componentes las barreras de fuego del sistema de protección contra incendios. En una primera fase se han identificado una serie de penetraciones que, o bien no estaban incluidas en la documentación de proyecto, o bien no cumplían con los requisitos exigidos. El titular ha puesto en marcha la aplicación de una serie de medidas compensatorias.